

Gebrauchsanweisung

Einsatzbereich des Optical Corrector (OC):

Der OC erlaubt eine anwenderspezifische, optische Sehkorrektur.

Der OC ist ausschließlich zur Verwendung in Kombination mit Schweißhelmen der Fa. 3M, den Modellen 9100V, 9100X, 9100XX (oder baugleichen) und entsprechenden Weiterentwicklungen vorgesehen.
Die Verwendung der Rechteckplatte bei Schweißhelmen / Speedglas 9000 + 9002 sowie 100 und SL ist nur mit Zusatzhalterung möglich.

Es ist darauf zu achten, dass das CE-Zeichen sichtbar und richtig (nicht spiegelverkehrt oder auf dem Kopf) lesbar montiert ist.

Ohne Schweißschutzhelm ist die Rechteckplatte nicht für den Blick in den Lichtbogen beim Schweißen bzw. in die Sonne geeignet.

Reinigungshinweise:

Wir empfehlen Ihnen unseren OC-Reiniger (unter der Herstelleradresse beziehbar). Ebenfalls möglich ist die Reinigung des OC mit lauwarmem Wasser unter Zusatz von Geschirrspülmittel (ohne Balsam).
Starke Verschmutzungen, wie z.B. frische Farbspritzer, Fett, verschmierter Glaserkitt usw. können vor dem Trocknen mit einem weichen Lappen und Ethanol oder Petroleumether durch leichtes Reiben und, wie oben beschrieben, anschließendes gründliches Waschen und Spülen entfernt werden.

Nicht verwenden dürfen Sie:

Schleifende oder stark alkalische Reinigungsmittel, Aceton, Benzol, verbleites Benzin oder Tetrachlorkohlenstoff.
Keinesfalls mit Rasierklingen oder anderen scharfen Gegenständen schaben.
Sie sollten niemals nur trocken reinigen.

Aufbewahrungshinweise:

Der beste Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung bietet Ihnen das bei Auslieferung beigefügte Stecketui.
Bewahren Sie Ihren OC an einem Ort bei Temperaturen zwischen -10,0 Grad Celsius und +35 Grad Celsius auf.

Hersteller:

Besser Optik
Marktstr.19
-D-74740 Adelsheim
Tel.: 06291/1366
Fax: 06291/2524

